

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 05-07-2015
Version: 1
Modtaget: 02-07-2015
Påbegyndt: 02-07-2015
Ordrenr.: 301317

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-517
Prøvested: Dalby Bugt
Prøve ID: Erstatningsprøve
Udtaget: 02.07.2015
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AWI
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	82423/15		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:40	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	Skyfrit (09)	-	-
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	-
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Større end