

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 28-08-2015
Version: 1
Modtaget: 25-08-2015
Påbegyndt: 25-08-2015
Ordrenr.: 306909

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-517
Prøvested: Dalby Bugt
Udtaget: 25.08.2015 kl. 17:30:00
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/SM
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	109906/15		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	17:46	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	19.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	-	-
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	-
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	40	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	5	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2

Kommentar

Ingen kommentar

Trine Kornbeck

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 28-08-2015
Version: 1
Modtaget: 25-08-2015
Påbegyndt: 25-08-2015
Ordrenr.: 306909

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1357
Prøvested: Ålekisterenden
Udtaget: 25.08.2015 kl. 17:30:00
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/SM
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	109907/15		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	17:30	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	19.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (05)	-	-
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	-
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
E. Coli	<10	CFU/100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Enterokokker	7	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 7899-2

Kommentar

Ingen kommentar

Trine Kornbeck